

Malczyce, 29 grudnia 2025 r.

Piotr Sułkowski
Radny Rady Gminy Malczyce

RG + PS		DEKRETACJA
WPŁYNEŁO		Juec
WÓJT GMIŃY MALCZYCE		29.12.2025
Sz. P. Piotr Frankowski		
za pośrednictwem		
Przewodniczącej Rady Gminy Malczyce		
URZĄD GMIŃY MALCZYCE		
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce		
Nr dz. 7919	podpis.....

INTERPELACJA – ZAPYTANIE

Zgodnie z art. 24 ust. 3–6 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację w sprawie poważnego zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na chodniku przy ul. 1 Maja 31 w Malczycach.

W centralnej części miejscowości, przy budynku przy ul. 1 Maja 31, w ciągu głównego chodnika występuje trwały i rozległy ubytek nawierzchni z kostki brukowej, widoczny na załączonych zdjęciach. W miejscu tym kostka została usunięta lub zapadła się, pozostawiając nierówną, oblodzoną i śliską powierzchnię, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pieszych.

Z dokumentacji fotograficznej wynika, że:

- ubytek znajduje się dokładnie w osi ciągu pieszego,
- zimą jest przysypany śniegiem i lodem, przez co jest niewidoczny,
- osoby idące zmuszone są albo wejść w to miejsce, albo zejść w kierunku jezdni.

Chodnik ten jest intensywnie użytkowany przez:

- osoby starsze,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i wózkach zakupowych,
- klientów pobliskich sklepów.

Stan ten utrzymuje się od około 4 lat, mimo że jest to główna ulica Malczyc. W tym czasie nie wykonano żadnej skutecznej naprawy, a zagrożenie w okresie zimowym narasta do poziomu wysokiego ryzyka poważnego wypadku.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy gmina posiada wiedzę o uszkodzeniu chodnika przy ul. 1 Maja 31?
2. Dlaczego przez około 4 lata nie wykonano naprawy w tym newralgicznym punkcie ciągu pieszego?

3. Kiedy gmina planuje niezwłocznie przywrócić pełną, bezpieczną nawierzchnię chodnika w tym miejscu?

Do interpelacji załączono dokumentację fotograficzną przedstawiającą aktualny stan nawierzchni.


.....
Podpis

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – zdjęcie ubytku w chodniku przy ul. 1 Maja 31
2. Załącznik nr 2 – zdjęcie stanu nawierzchni w okresie zimowym

Załącznik nr 1



Załącznik nr 2

